

INSPECTION REPORT (検品書)

SERIAL NUMBER (号機) : GD405A-3-6590	3816	HR
ENGINE NO. (エンジン号機) : SAA6D102E-26436931	2008	YR
EMISSION REGULATION (排ガス規制) : TIER 2 EMISSION STANDARDS 2次排ガス	1296	km
Tire Size (タイヤサイズ) : 前輪10.00-20 後輪11.00-20	EPA: WITHOUT	

項目	評価	メモ	項目	評価	メモ
ENGINE エンジン			TIRE タイヤ		
Main Engine 〈エンジン本体〉	B		Front Right Tire 〈右前輪〉	B	
Head Cover 〈ヘッドカバー〉	B		Front Left Tire 〈左前輪〉	B	
Oil Amount 〈オイル量〉	B		Rear Right Tire 〈右後輪〉	B	
Sound 〈音〉	B		Rear Left Tire 〈左後輪〉	B	
Exhaust Pressure 〈排圧〉	B		OUT LOOKING 外観		
Exhaust Color 〈排気色〉	B		Front Axle 〈フロントアクスル〉	B	
Muffler Body 〈マフラー本体〉	B		Rear Axle 〈リアアクスル〉	B	
Radiator 〈ラジエター〉	B		Wheel Rim 〈ホイールリム〉	B	
Oil Cooler 〈オイルクーラー〉	B		Frame 〈フレーム〉	B	
MAIN PUMP ポンプ			Tanks&Covers 〈タンク・カバー類〉	B	
Oil Leaking 〈オイル漏れ〉	B		Mud Guard 〈フェンダー類〉	B	
Sound 〈音〉	B		Step 〈ステップ〉	B	
Power 〈パワー〉	B		Paint 〈塗装〉	B	
Contol Valve 〈コントロールバルブ〉	B		HYD.CYLINDER シリンダー関係		
Hose/Pipe etc. 〈ホース/配管類〉	C		Scarifier Cylinder 〈スカリファイアシリンダー〉	B	
OPERATION SYSTEM 操縦関係			Blade Cylinder 〈ブレードシリンダー〉	B	
Running 〈走行〉	B		Steering Cylinder 〈ステアリングシリンダー〉	B	
Torque Conventor〈トルコン〉	B		OTHER 付属部品		
Transmission 〈トランスミッション〉	B		Scarifier 〈スカリファイア〉	WITH	
Propeller Shaft 〈プロペラシャフト〉	—		Blade 〈ブレード〉	WITH	3.1 m
Power Steering〈パワステ〉	B		Battery 〈バッテリー〉	GOOD	
Brake 〈ブレーキ〉	B				
INTERIOR キャビン内装					
Cabin Appearance 〈キャビン外観〉	C				
Glass 〈ガラス〉	C				
Operator Seat 〈シート〉	C	高さ調整不可 UNABLE TO ADJUST HEIGH			
Floor Mat 〈フロアマット〉	C				
Monitor 〈モニター〉	C				
Air-Cond. 〈エアコン〉	C				
Operation Lever 〈操作レバー〉	C				
Pedal 〈ペダル〉	C				

※サークルガタ

OKU

A: replaced with brand new or rebuilt parts B: in good working condition considering its age C: normal operation; appears worn and deterioration

D: operational, but need repairs E: need quick repairs or replacement parts

A: 新品または再生品 B: 経年に比例して良好 C: 稼働に異常は無いが経年相当の摩耗・劣化あり

D: 稼働はするが修理が必要 E: 即修理をしないと稼働しない

*We described this inspection report based on our judgement and view. We do not guarantee the condition shown on this inspection report.

*この検品書は私どもの見解判断に基づいて作成したものであり、機械の程度を保証するものではありません。