

INSPECTION REPORT (検品書)

SERIAL NUMBER (号機) : MG230II-2GB01176	3807 HR
ENGINE NO. (エンジン号機) : 6D34-115287	2006 YR
EMISSION REGULATION (排ガス規制) : TIER 2 EMISSION STANDARDS 2次排ガス	1973 km
Tire Size (タイヤサイズ) : 11.00 - 20 12PLY	EPA: WITHOUT

項目	評価	メモ	項目	評価	メモ
ENGINE エンジン			TIRE タイヤ		
Main Engine 〈エンジン本体〉	C		Front Right Tire 〈右前輪〉	C	
Head Cover 〈ヘッドカバー〉	C		Front Left Tire 〈左前輪〉	C	
Oil Amount 〈オイル量〉	C		Rear Right Tire 〈右後輪〉	C	
Sound 〈音〉	C		Rear Left Tire 〈左後輪〉	C	
Exhaust Pressure 〈排圧〉	C		OUT LOOKING 外観		
Exhaust Color 〈排気色〉	C		Front Axle 〈フロントアクスル〉	—	
Muffler Body 〈マフラー本体〉	C		Rear Axle 〈リアアクスル〉	B	
Radiator 〈ラジエター〉	C		Wheel Rim 〈ホイールリム〉	B	
Oil Cooler 〈オイルクーラー〉	C		Frame 〈フレーム〉	B	
MAIN PUMP ポンプ			Tanks&Covers 〈タンク・カバー類〉	B	
Oil Leaking 〈オイル漏れ〉	C		Mud Guard 〈フェンダー類〉	—	
Sound 〈音〉	C		Step 〈ステップ〉	B	
Power 〈パワー〉	C		Paint 〈塗装〉	B	
Contol Valve 〈コントロールバルブ〉	C		HYD.CYLINDER シリンダー関係		
Hose/Pipe etc. 〈ホース/配管類〉	C		Scarifier Cylinder 〈スカリファイアシリンダー〉	C	
OPERATION SYSTEM 操縦関係			Blade Cylinder 〈ブレードシリンダー〉	C	
Running 〈走行〉	C		Steering Cylinder 〈ステアリングシリンダー〉	C	
Torque Conventor〈トルコン〉	C		OTHER 付属部品		
Transmission 〈トランスミッション〉	C		Scarifier 〈スカリファイア〉	WITH	
Propeller Shaft 〈プロペラシャフト〉	C		Blade 〈ブレード〉	WITH	3.1 m
Power Steering〈パワステ〉	C		Battery 〈バッテリー〉	GOOD	
Brake 〈ブレーキ〉	C				
INTERIOR キャビン内装					
Cabin Appearance 〈キャビン外観〉	B				
Glass 〈ガラス〉	B				
Operator Seat 〈シート〉	B				
Floor Mat 〈フロアマット〉	B				
Monitor 〈モニター〉	B				
Air-Cond. 〈エアコン〉	B				
Operation Lever 〈操作レバー〉	B				
Pedal 〈ペダル〉	B				

A: replaced with brand new or rebuilt parts B: in good working condition considering its age C: normal operation; appears worn and deterioration
D: operational, but need repairs E: need quick repairs or replacement parts
A: 新品または再生品 B: 経年に比例して良好 C: 稼働に異常は無いが経年相当の摩耗・劣化あり
D: 稼働はするが修理が必要 E: 即修理をしないと稼働しない
*We described this inspection report based on our judgement and view. We do not guarantee the condition shown on this inspection report.
*この検品書は私どもの見解判断に基づいて作成したものであり、機械の程度を保証するものではありません。