

INSPECTION REPORT (検品書)

SERIAL NUMBER (号機) : LS-120RHD-5-LS120-0062	6105 HR
ENGINE NO. (エンジン号機) : -	1989 YR
EMISSION REGULATION (排ガス規制) : -	EPA: WITH / <u>WITHOUT</u>

項目	評価	メモ	項目	評価	メモ
ENGINE エンジン			UNDER CARRIAGE 足回り		
Main Engine 〈エンジン本体〉	C		Sprocket 〈スプロケット〉	B	
Head Cover 〈ヘッドカバー〉	C		Idler 〈アイドラー〉	B	
Oil Amount 〈オイル量〉	C		Shoe 〈シュー〉	B	760 mm
Sound 〈音〉	C		Link 〈リンク〉	B	NO. Of Link
Exhaust Pressure 〈排圧〉	C		Pin Bushing 〈ピンブッシュ〉	B	
Exhaust Color 〈排気色〉	C		Track Frame 〈トラックフレーム〉	B	
Muffler Body 〈マフラー本体〉	C		TRACK & CARRIER ROLLER 〈下部 & 上部ローラー〉	F	① ②
Radiator 〈ラジエター〉	C				①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩
Oil Cooler 〈オイルクーラー〉	C				① ②
MAIN PUMP ポンプ			OUT LOOKING 外観		
Oil Leaking 〈オイル漏れ〉	C		Boom 〈ブーム〉	C	
Sound 〈音〉	C		Wire 〈ワイヤー〉	C	
Power 〈パワー〉	C		Bumper 〈バンパー〉	C	
Contol Valve 〈コントロールバルブ〉	C		Frame 〈フレーム〉	C	
Hose/Pipe etc. 〈ホース/配管類〉	C		Tanks&Covers 〈タンク・カバー類〉	C	
OPERATION SYSTEM 操縦関係			Paint 〈塗装〉	C	
Running 〈走行〉	C		HYD.CYLINDER シリンダー関係		
Swing Motor 〈旋回モーター〉	C		Boom Cylinder 〈ブームシリンダー〉		
Looseness of Swing Bearing (SIDE)〈旋回横ガタ〉	C		OTHER 付属部品		
Looseness of Swing Bearing (UP/DOWN)〈旋回縦ガタ〉	C		Boom maximum length 〈ブーム最大長さ〉		24 m
INTERIOR キャビン内装			Section no. of Boom 〈セクション数〉		4 SECTION
Cabin Appearance 〈キャビン外観〉	C	RUSTY さび	NO. OF HOOK/WEIGHT OF HOOK 〈フック数/最大重量〉	3 /	60 t
Glass 〈ガラス〉	C		Outrigger type 〈アウトリガータイプ〉		TYPE
Operator Seat 〈シート〉	D	RIPPED 破れ	Battery 〈バッテリー〉	<u>GOOD</u> / FLAT	
Floor Mat 〈フロアマット〉	C		W/HOOK(5.8t, 9t, 20t & 60t) 別で4個フック付き W/JIB(3m*2, 6m*2, 9m*1) 別でジブ5個付き W/EXTRA TOP BOOM 別でエキストラトップブーム付き		
Monitor 〈モニター〉	C				
Air-Cond. 〈エアコン〉					
Operation Lever 〈操作レバー〉	C				
Pedal 〈ペダル〉	C				

A: replaced with brand new or rebuilt parts B: in good working condition considering its age C: normal operation; appears worn and deterioration
D: operational, but need repairs E: need quick repairs or replacement parts
A: 新品または再生品 B: 経年に比例して良好 C: 稼働に異常は無いが経年相当の摩耗・劣化あり
D: 稼働はするが修理が必要 E: 即修理をしないと稼働しない

*We described this inspection report based on our judgement and view. We do not guarantee the condition shown on this inspection report.
*この検品書は私どもの見解判断に基づいて作成したものであり、機械の程度を保証するものではありません。