

INSPECTION REPORT (検品書)

SERIAL NUMBER (号機) : E200B-4SG11272	9238 HR
ENGINE NO. (エンジン号機) : S6K-214029	1991 YR
EMISSION REGULATION (排ガス規制) : -	EPA: WITH / <u>WITHOUT</u>

項目	評価	メモ	項目	評価	メモ
ENGINE エンジン			UNDER CARRIAGE 足回り		
Main Engine 〈エンジン本体〉	C		Sprocket 〈スプロケット〉	C	
Head Cover 〈ヘッドカバー〉	C		Idler 〈アイドラー〉	C	
Sound 〈音〉	C		Shoe 〈シュー〉	D	600 mm
Exhaust Pressure 〈排圧〉	C		Link 〈リンク〉	D	KINK 固着 NO. Of Link 45
Exhaust Color 〈排気色〉	C		Pin Bushing 〈ピンブッシュ〉	C	
Muffler Body 〈マフラー本体〉	D	HOLE 穴	Track Frame 〈トラックフレーム〉	D	CRACK, PATCH, WELDED, DENT 亀裂、パチ、溶接、へこみ
Radiator 〈ラジエター〉	C		TRACK & CARRIER ROLLER 〈下部 & 上部ローラー〉		① ② F ①②③④⑤⑥⑦⑧ ①②③④⑤⑥⑦⑧ ① ②
Oil Cooler 〈オイルクーラー〉	C				T/R × 2 = BROKEN 故障
MAIN PUMP ポンプ					
Oil Leaking 〈オイル漏れ〉	D	OIL LEAK オイル漏れ	OUT LOOKING 外観		
Sound 〈音〉	C		Boom 〈ブーム〉	D	CRACK, WELDED 亀裂、溶接
Power 〈パワー〉	C		Arm 〈アーム〉	D	PIN LOOSE, PATCH ピン回りガタ、パチ
Contol Valve 〈コントロールバルブ〉	C		Bucket 〈バケット〉	C	
Hose/Pipe etc. 〈ホース/配管類〉	D	DETERIORATED 劣化	Bumper 〈バンパー〉	C	
OPERATION SYSTEM 操縦関係			Frame 〈フレーム〉	C	
Running 〈走行〉	D	MEANDERING TO LEFT 左へ蛇行	Tanks&Covers 〈タンク・カバー類〉	D	DENT, BROKEN へこみ、破損
Swing Motor 〈旋回モーター〉	D	STRANGE SOUND 異音	Paint 〈塗装〉	C	
Looseness of Swing Bearing (SIDE)〈旋回横ガタ〉	D	LOOSE ガタあり	HYD.CYLINDER シリンダー関係		
Looseness of Swing Bearing (UP/DOWN)〈旋回縦ガタ〉	D	LOOSE ガタあり	Boom Cylinder 〈ブームシリンダー〉	D	OIL LEAK オイル漏れ
INTERIOR キャビン内装			Arm Cylinder 〈アームシリンダー〉	C	
Cabin Appearance 〈キャビン外観〉	C		Bucket Cylinder 〈バケットシリンダー〉	D	ROD=CRACK ロッド傷
Glass 〈ガラス〉	E	MISSING 欠損	OTHER 付属部品		
Operator Seat 〈シート〉	C		Blade 〈ブレード〉		WITH / <u>WITHOUT</u>
Floor Mat 〈フロアマット〉			Arm Crane 〈アームクレーン〉		WITH / <u>WITHOUT</u>
Monitor 〈モニター〉			Piping 〈配管〉		<u>WITH</u> / WITHOUT
Air-Cond. 〈エアコン〉			Multi Control Lever 〈マルチコントロールレバー〉		WITH / <u>WITHOUT</u>
Operation Lever 〈操作レバー〉	D	SAFETY LEVER = NOT WORKING 安全レバー不良	Lever Form 〈レバー方式〉		<u>WRIST</u> / LONG
Pedal 〈ペダル〉	C		Battery 〈バッテリー〉		<u>GOOD</u> / FLAT

A: replaced with brand new or rebuilt parts B: in good working condition considering its age C: normal operation; appears worn and deterioration
D: operational, but need repairs E: need quick repairs or replacement parts

A: 新品または再生品 B: 経年に比例して良好 C: 稼働に異常は無いが経年相当の摩耗・劣化あり
D: 稼働はするが修理が必要 E: 即修理をしないと稼働しない

*We described this inspection report based on our judgement and view. We do not guarantee the condition shown on this inspection report.

*この検品書は私どもの見解判断に基づいて作成したものであり、機械の程度を保証するものではありません。