

# INSPECTION REPORT (検品書)

SERIAL NUMBER(号機) : PC228USLC-10-1649	1509	HR
ENGINE NO. (エンジン号機) : SAA6D107E-2-26631147	2015	YR
EMISSION REGULATION(排ガス規制) : TIER 4 EMISSION STANDARDS 4 次排ガス	EPA:	WITHOUT

項目	評価	メモ	項目	評価	メモ																																								
<b>ENGINE エンジン</b>			<b>UNDER CARRIAGE 足回り</b>																																										
Main Engine 〈エンジン本体〉	B		Sprocket 〈スプロケット〉	B																																									
Head Cover 〈ヘッドカバー〉	B		Idler 〈アイドラー〉	B																																									
Sound 〈音〉	B		Shoe 〈シュー〉	B	700 mm																																								
Exhaust Pressure 〈排圧〉	B		Link 〈リンク〉	B	NO. Of Link 49																																								
Exhaust Color 〈排気色〉	B		Pin Bushing 〈ピンブッシュ〉	B																																									
Muffler Body 〈マフラー本体〉	B		Track Frame 〈トラックフレーム〉	B																																									
Radiator 〈ラジエター〉	B		TRACK & CARRIER ROLLER 〈下部 & 上部ローラー〉		<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>F</span> <span>R</span> </div> <table style="margin: auto; border-collapse: collapse;"> <tr> <td></td><td>①</td><td>②</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td></td><td>①</td><td>②</td><td>③</td><td>④</td><td>⑤</td><td>⑥</td><td>⑦</td><td>⑧</td><td>⑨</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>		①	②									①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨																				
	①	②																																											
	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨																																				
Oil Cooler 〈オイルクーラー〉	B		<b>MAIN PUMP ポンプ</b>																																										
Oil Leaking 〈オイル漏れ〉	B		<b>OUT LOOKING 外観</b>																																										
Sound 〈音〉	B		Boom 〈ブーム〉	C	ガタ(小) LITTLE LOOSE																																								
Power 〈パワー〉	B		Arm 〈アーム〉	C	スライドアーム SLIDE ARM																																								
Control Valve 〈コントロールバルブ〉	B		Bucket 〈バケット〉	C	ガタ(小) LITTLE LOOSE																																								
Hose/Pipe etc. 〈ホース/配管類〉	B		Bumper 〈バンパー〉	B																																									
<b>OPERATION SYSTEM 操縦関係</b>			Frame 〈フレーム〉	B																																									
Running 〈走行〉	B		Tanks&Covers 〈タンク・カバー類〉	B																																									
Swing Motor 〈旋回モーター〉	B		Paint 〈塗装〉	B																																									
Looseness of Swing Bearing (SIDE)〈旋回横ガタ〉	B		<b>HYD.CYLINDER シリンダー関係</b>																																										
Looseness of Swing Bearing (UP/DOWN)〈旋回縦ガタ〉	B		Boom Cylinder 〈ブームシリンダー〉	B																																									
<b>INTERIOR キャビン内装</b>			Arm Cylinder 〈アームシリンダー〉	B																																									
Cabin Appearance 〈キャビン外観〉	B	ROPS	Bucket Cylinder 〈バケットシリンダー〉	B																																									
Glass 〈ガラス〉	D	ルーフアクリル外れ ROOF ACRYLIC IS UNFASTENED	<b>OTHER 付属部品</b>																																										
Operator Seat 〈シート〉	B		Blade 〈ブレード〉		WITHOUT																																								
Floor Mat 〈フロアマット〉	B		Arm Crane 〈アームクレーン〉		WITHOUT																																								
Monitor 〈モニター〉	B		Piping 〈配管〉		WITHOUT																																								
Air-Cond. 〈エアコン〉	B		Multi Control Lever 〈マルチコントロールレバー〉		WITH																																								
Operation Lever 〈操作レバー〉	B		Lever Form 〈レバー方式〉		WRIST																																								
Pedal 〈ペダル〉	B		Battery 〈バッテリー〉		GOOD																																								

OKU

A: replaced with brand new or rebuilt parts B: in good working condition considering its age C: normal operation; appears worn and deterioration

D: operational, but need repairs E: need quick repairs or replacement parts

A: 新品または再生品 B: 経年に比例して良好 C: 稼働に異常は無いが経年相当の摩耗・劣化あり

D: 稼働はするが修理が必要 E: 即修理をしないと稼働しない

\*We described this inspection report based on our judgement and view. We do not guarantee the condition shown on this inspection report.

\*この検品書は私どもの見解判断に基づいて作成したものであり、機械の程度を保証するものではありません。