

INSPECTION REPORT (検品書)

SERIAL NUMBER (号機) : SV512D-1-40281	6584	HR
ENGINE NO. (エンジン号機) : QSB4.5-26598858	2012	YR
EMISSION REGULATION (排ガス規制) : TIER 3 EMISSION STANDARDS 3 次排ガス		km
Tire Size (タイヤサイズ) : 後輪 23.1-26 8 P.R.	EPA:	WITH
ROLLER TYIP : VIBRATION		

項目	評価	メモ	項目	評価	メモ
ENGINE エンジン			TIRE タイヤ		
Main Engine 〈エンジン本体〉	B		Front Tire 〈前輪〉	C	鉄輪 IRON RING
Head Cover 〈ヘッドカバー〉	B		Rear Tire 〈後輪〉	C	
Sound 〈音〉	B		OUT LOOKING 外観		
Exhaust Pressure 〈排圧〉	B		Front Axle 〈フロントアクスル〉	—	
Exhaust Color 〈排気色〉	B		Rear Axle 〈リアアクスル〉	B	
Muffler Body 〈マフラー本体〉	B		Wheel Rim 〈ホイールリム〉	B	
Radiator 〈ラジエター〉	B		Frame 〈フレーム〉	B	
Oil Cooler 〈オイルクーラー〉	B		Tanks&Covers 〈タンク・カバー類〉	B	
OPERATION SYSTEM 操縦関係			Mud Guard 〈フェンダー類〉	B	
Running 〈走行〉	B		Step 〈ステップ〉	B	
Main Clutch〈メインクラッチ〉 Torque Converter〈トルコン〉	B	HSTポンプ HST PUMP	Paint 〈塗装〉	B	
Transmission 〈トランスミッション〉	—		HYD.CYLINDER シリンダー関係		
Propeller Shaft 〈プロペラシャフト〉	—		Steering Cylinder 〈ステアリングシリンダー〉	B	
Power Steering〈パワステ〉	B		OTHER 付属部品		
Brake 〈ブレーキ〉	B		Sprinkler 〈散水〉	—	
Vibration 〈バイブレーション〉	B		Oil Sprinkler 〈散油〉	—	
INTERIOR キャビン内装			Battery 〈バッテリー〉	GOOD	
Cabin Appearance 〈キャビン外観〉	B	ROPS			
Glass 〈ガラス〉	B				
Operator Seat 〈シート〉	B				
Floor Mat 〈フロアマット〉	B				
Monitor 〈モニター〉	B				
Air-Cond. 〈エアコン〉	B				
Operation Lever 〈操作レバー〉	B				
Pedal 〈ペダル〉	B				

OKU

A: replaced with brand new or rebuilt parts B: in good working condition considering its age C: normal operation; appears worn and deterioration
D: operational, but need repairs E: need quick repairs or replacement parts
A: 新品または再生品 B: 経年に比例して良好 C: 稼働に異常は無いが経年相当の摩耗・劣化あり
D: 稼働はするが修理が必要 E: 即修理をしないと稼働しない

*We described this inspection report based on our judgement and view. We do not guarantee the condition shown on this inspection report.
*この検品書は私どもの見解判断に基づいて作成したものであり、機械の程度を保証するものではありません。