

INSPECTION REPORT (検品書)

SERIAL NUMBER (号機) : 259D-FTL09007	1066	HR
ENGINE NO. (エンジン号機) : C3.3B-8GE5416	2016	YR
EMISSION REGULATION (排ガス規制) : TIER 4 EMISSION STANDARDS 4 次排ガス	EPA:	WITH
TYPE OF ENGINE : DIESEL		

項目	評価	メモ	項目	評価	メモ
ENGINE エンジン			UNDER CARRIAGE 足回り		
Main Engine 〈エンジン本体〉	C		Sprocket 〈スプロケット〉	B	
Head Cover 〈ヘッドカバー〉	C		Idler 〈アイドラー〉	B	
Sound 〈音〉	C		Shoe 〈シュー〉	B	ゴムシュー RUBBER SHOE 320 mm
Exhaust Pressure 〈排圧〉	C		Link 〈リンク〉	—	NO. Of Link
Exhaust Color 〈排気色〉	C		Pin Bushing 〈ピンブッシュ〉	—	
Muffler Body 〈マフラー本体〉	C		Track Frame 〈トラックフレーム〉	B	
Radiator 〈ラジエター〉	C		TRACK & CARRIER ROLLER 〈下部&上部ローラー〉	F	① ② ③ ④ ① ② ③ ④
Oil Cooler 〈オイルクーラー〉	C				
MAIN PUMP ポンプ			OUT LOOKING 外観		
Oil Leaking 〈オイル漏れ〉	C		Max Height of Mast 〈マストの最大揚高〉	C	3075M mm
Sound 〈音〉	C				
Power 〈パワー〉	C				
Contol Valve 〈コントロールバルブ〉	C				
Hose/Pipe etc. 〈ホース/配管類〉	C		Backrest 〈バックレスト〉	C	
OPERATION SYSTEM 操縦関係			Lift Chain 〈リフトチェーン〉	C	
Running 〈走行〉	C		Length of Fork 〈フォークの全長〉	C	1200M
Brake 〈ブレーキ〉	C				
INTERIOR キャビン内装					
Cabin Appearance 〈キャビン外観〉	C		Max Lift Weight 〈最大荷重〉	C	kg
Glass 〈ガラス〉	C		Bumper 〈バンパー〉	C	
Operator Seat 〈シート〉	C		Frame 〈フレーム〉	B	
Floor Mat 〈フロアマット〉	C		Tanks&Covers 〈タンク・カバー類〉	B	
Monitor 〈モニター〉	C		Paint 〈塗装〉	B	
Air-Cond. 〈エアコン〉	C		HYD.CYLINDER シリンダー関係		
Operation Lever 〈操作レバー〉	C		Lift Cylinder 〈リフトシリンダー〉	C	
Pedal 〈ペダル〉	C		Tilt Cylinder 〈チルトシリンダー〉	C	
			OTHER 付属部品		
			Battery 〈バッテリー〉		GOOD

※マルチパーバケット・パレットフォーク・ピックアップブルーム付き
MULTIPAR BASKET PALLET FORK PICKUP BLOOM

A: replaced with brand new or rebuilt parts B: in good working condition considering its age C: normal operation; appears worn and deterioration

D: operational, but need repairs E: need quick repairs or replacement parts

A: 新品または再生品 B: 経年に比例して良好 C: 稼働に異常は無いが経年相当の摩耗・劣化あり

D: 稼働はするが修理が必要 E: 即修理をしないと稼働しない

*We described this inspection report based on our judgement and view. We do not guarantee the condition shown on this inspection report.

*この検品書は私どもの見解判断に基づいて作成したものであり、機械の程度を保証するものではありません。