

INSPECTION REPORT (検品書)

SERIAL NUMBER (号機) : D6T-SGT00227	10012	HR
ENGINE NO. (エンジン号機) : C9.3-416-8790-SYE07704	2015	YR
EMISSION REGULATION (排ガス規制) : TIER 4 EMISSION STANDARDS 4次排ガス	EPA:	WITH

項目	評価	メモ	項目	評価	メモ
ENGINE エンジン			UNDER CARRIAGE 足回り		
Main Engine 〈エンジン本体〉	C		Sprocket 〈スプロケット〉	B	
Head Cover 〈ヘッドカバー〉	C		Idler 〈アイドラー〉	B	
Sound 〈音〉	C		Shoe 〈シュー〉	B	乾地シュー DRY LAND SHOE 560mm
Exhaust Pressure 〈排圧〉	C		Link 〈リンク〉	B	NO. Of Link 44
Exhaust Color 〈排気色〉	C		Pin Bushing 〈ピンブッシュ〉	B	
Muffler Body 〈マフラー本体〉	C		Track Frame 〈トラックフレーム〉	B	
Radiator 〈ラジエター〉	C		TRACK & CARRIER ROLLER 〈下部&上部ローラー〉		
Oil Cooler 〈オイルクーラー〉	C				
MAIN PUMP ポンプ					
Oil Leaking 〈オイル漏れ〉	C		OUT LOOKING 外観		
Sound 〈音〉	C		Blade 〈排土板〉	B	ストチル ST/TILT
Power 〈パワー〉	C		Ripper 〈リッパ〉	B	
Contol Valve 〈コントロールバルブ〉	C		Bumper 〈バンパー〉	B	
Hose/Pipe etc. 〈ホース/配管類〉	C		Frame 〈フレーム〉	B	
OPERATION SYSTEM 操縦関係			Tanks&Covers 〈タンク・カバー類〉	B	
Running 〈走行〉	C		Paint 〈塗装〉	B	
Torque Converter〈トルコン〉	C		HYD.CYLINDER シリンダー関係		
Transmission 〈トランスミッション〉	C		Blade Cylinder 〈ブレードシリンダー〉	C	
Steering 〈ステアリング〉	C		Tilt Cylinder 〈チルトシリンダー〉	C	
Brake 〈ブレーキ〉	C		Angle Cylinder 〈アングルシリンダー〉	C	
INTERIOR キャビン内装			Ripper Cylinder 〈リッパシリンダー〉	C	
Cabin Appearance 〈キャビン外観〉	B	ROPS	OTHER 付属部品		
Glass 〈ガラス〉	B		Battery 〈バッテリー〉		GOOD
Operator Seat 〈シート〉	B				
Floor Mat 〈フロアマット〉	B				
Monitor 〈モニター〉	C				
Air-Cond. 〈エアコン〉	C				
Operation Lever 〈操作レバー〉	C				
Pedal 〈ペダル〉	C				

A: replaced with brand new or rebuilt parts B: in good working condition considering its age C: normal operation; appears worn and deterioration
D: operational, but need repairs E: need quick repairs or replacement parts

A: 新品または再生品 B: 経年に比例して良好 C: 稼働に異常は無いが経年相当の摩耗・劣化あり

D: 稼働はするが修理が必要 E: 即修理をしないと稼働しない

*We described this inspection report based on our judgement and view. We do not guarantee the condition shown on this inspection report.

*この検品書は私どもの見解判断に基づいて作成したものであり、機械の程度を保証するものではありません。