

# INSPECTION REPORT (検品書)

SERIAL NUMBER (号機) : ZC50C-33364	1223	HR
ENGINE NO. (エンジン号機) : D1703-7CN2731	2012	YR
EMISSION REGULATION (排ガス規制) : TIER 3 EMISSION STANDARDS 3 次排ガス	-	km
Tire Size (タイヤサイズ) : 10.5/80-6	EPA: WITHOUT	
ROLLER TYIP : COMBINED		

項目	評価	メモ	項目	評価	メモ
<b>ENGINE エンジン</b>			<b>TIRE タイヤ</b>		
Main Engine 〈エンジン本体〉	C		Front Tire 〈前輪〉	C	鉄輪 IRON
Head Cover 〈ヘッドカバー〉	C		Rear Tire 〈後輪〉	C	
Sound 〈音〉	C		<b>OUT LOOKING 外観</b>		
Exhaust Pressure 〈排圧〉	C		Front Axle 〈フロントアクスル〉	-	
Exhaust Color 〈排気色〉	C		Rear Axle 〈リアアクスル〉	C	
Muffler Body 〈マフラー本体〉	C		Wheel Rim 〈ホイールリム〉	C	
Radiator 〈ラジエター〉	C		Frame 〈フレーム〉	C	
Oil Cooler 〈オイルクーラー〉	C		Tanks&Covers 〈タンク・カバー類〉	C	
<b>OPERATION SYSTEM 操縦関係</b>			Mud Guard 〈フェンダー類〉	C	
Running 〈走行〉	C		Step 〈ステップ〉	C	
Torque Converter〈トルコン〉	C		Paint 〈塗装〉	C	
Transmission 〈トランスミッション〉	C		<b>HYD.CYLINDER シリンダー関係</b>		
Propeller Shaft 〈プロペラシャフト〉	C		Steering Cylinder 〈ステアリングシリンダー〉	C	
Power Steering〈パワステ〉	C		<b>OTHER 付属部品</b>		
Brake 〈ブレーキ〉	C		Sprinkler 〈散水〉		GOOD
Vibration 〈バイブレーション〉	C		Oil Sprinkler 〈散油〉		GOOD
<b>INTERIOR キャビン内装</b>			Battery 〈バッテリー〉		GOOD
Cabin Appearance 〈キャビン外観〉	-				
Glass 〈ガラス〉	-				
Operator Seat 〈シート〉	C				
Floor Mat 〈フロアマット〉	C				
Monitor 〈モニター〉	C				
Air-Cond. 〈エアコン〉	-				
Operation Lever 〈操作レバー〉	C				
Pedal 〈ペダル〉	C				

A: replaced with brand new or rebuilt parts B: in good working condition considering its age C: normal operation; appears worn and deterioration  
D: operational, but need repairs E: need quick repairs or replacement parts  
A: 新品または再生品 B: 経年に比例して良好 C: 稼働に異常は無いが経年相当の摩耗・劣化あり  
D: 稼働はするが修理が必要 E: 即修理をしないと稼働しない

\*We described this inspection report based on our judgement and view. We do not guarantee the condition shown on this inspection report.  
\*この検品書は私どもの見解判断に基づいて作成したものであり、機械の程度を保証するものではありません。