

INSPECTION REPORT (検品書)

SERIAL NUMBER(号機) : HD308US-6-5178	870	HR
ENGINE NO. (エンジン号機) : AP-4LE2-628449	2015	YR
EMISSION REGULATION(排ガス規制) : TIER 3 EMISSION STANDARDS 3 次排ガス	EPA:	WITH

項目	評価	メモ	項目	評価	メモ															
ENGINE エンジン			UNDER CARRIAGE 足回り																	
Main Engine 〈エンジン本体〉	C		Sprocket 〈スプロケット〉	C																
Head Cover 〈ヘッドカバー〉	C		Idler 〈アイドラー〉	C																
Sound 〈音〉	C		Shoe 〈シュー〉	C	600 mm															
Exhaust Pressure 〈排圧〉	C		Link 〈リンク〉	C	NO. Of Link 39															
Exhaust Color 〈排気色〉	C		Pin Bushing 〈ピンブッシュ〉	C																
Muffler Body 〈マフラー本体〉	C		Track Frame 〈トラックフレーム〉	C																
Radiator 〈ラジエター〉	C		TRACK & CARRIER ROLLER 〈下部 & 上部ローラー〉	F	<table style="margin: auto;"> <tr><td>①</td><td>②</td><td>③</td><td>④</td><td>⑤</td></tr> <tr><td>①</td><td>②</td><td>③</td><td>④</td><td>⑤</td></tr> <tr><td>①</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	①	②	③	④	⑤	①	②	③	④	⑤	①				
①	②	③				④	⑤													
①	②	③				④	⑤													
①																				
Oil Cooler 〈オイルクーラー〉	C				R															
MAIN PUMP ポンプ																				
Oil Leaking 〈オイル漏れ〉	C		OUT LOOKING 外観																	
Sound 〈音〉	C		Boom 〈ブーム〉	C																
Power 〈パワー〉	C		Arm 〈アーム〉	C	ショートアーム SHORT ARM															
Contol Valve 〈コントロールバルブ〉	C		Bucket 〈バケット〉	C																
Hose/Pipe etc. 〈ホース/配管類〉	C		Bumper 〈バンパー〉	C	錆 RUST															
OPERATION SYSTEM 操縦関係			Frame 〈フレーム〉	C	錆 凹み RUST DENT															
Running 〈走行〉	C		Tanks&Covers 〈タンク・カバー類〉	C	扉破損 DOOR DAMAGE															
Swing Motor 〈旋回モーター〉	C		Paint 〈塗装〉	C																
Looseness of Swing Bearing (SIDE)〈旋回横ガタ〉	C		HYD.CYLINDER シリンダー関係																	
Looseness of Swing Bearing (UP/DOWN)〈旋回縦ガタ〉	C		Boom Cylinder 〈ブームシリンダー〉	C																
INTERIOR キャビン内装			Arm Cylinder 〈アームシリンダー〉	C																
Cabin Appearance 〈キャビン外観〉	C		Bucket Cylinder 〈バケットシリンダー〉	C																
Glass 〈ガラス〉	D	割れ CRACKING	OTHER 付属部品																	
Operator Seat 〈シート〉	C		Blade 〈ブレード〉		WITHOUT															
Floor Mat 〈フロアマット〉	C		Arm Crane 〈アームクレーン〉		WITHOUT															
Monitor 〈モニター〉	C		Piping 〈配管〉		2 WAYS															
Air-Cond. 〈エアコン〉	C		Multi Control Lever 〈マルチコントロールレバー〉		WITH															
Operation Lever 〈操作レバー〉	C		Lever Form 〈レバー方式〉		WRIST															
Pedal 〈ペダル〉	C		Battery 〈バッテリー〉		GOOD															

※ カードセキュリティ
※ CARD SECURITY

A: replaced with brand new or rebuilt parts B: in good working condition considering its age C: normal operation; appears worn and deterioration

D: operational, but need repairs E: need quick repairs or replacement parts

A: 新品または再生品 B: 経年に比例して良好 C: 稼働に異常は無いが経年相当の摩耗・劣化あり

D: 稼働はするが修理が必要 E: 即修理をしないと稼働しない

*We described this inspection report based on our judgement and view. We do not guarantee the condition shown on this inspection report.

*この検品書は私どもの見解判断に基づいて作成したものであり、機械の程度を保証するものではありません。