

INSPECTION REPORT (検品書)

SERIAL NUMBER(号機) : PC30MR-3-35400	2872	HR
ENGINE NO. (エンジン号機) : 3KNPA	2012	YR
EMISSION REGULATION(排ガス規制) : TIER 3 EMISSION STANDARDS 3 次排ガス	EPA:	WITH

項目	評価	メモ	項目	評価	メモ	
ENGINE エンジン			UNDER CARRIAGE 足回り			
Main Engine 〈エンジン本体〉	C		Sprocket 〈スプロケット〉	B		
Head Cover 〈ヘッドカバー〉	C		Idler 〈アイドラー〉	B		
Sound 〈音〉	C		Shoe 〈シュー〉	B	PAD=B 300 mm	
Exhaust Pressure 〈排圧〉	C		Link 〈リンク〉	B	NO. Of Link 44	
Exhaust Color 〈排気色〉	C		Pin Bushing 〈ピンブッシュ〉	B		
Muffler Body 〈マフラー本体〉	C		Track Frame 〈トラックフレーム〉	B		
Radiator 〈ラジエター〉	D		TRACK & CARRIER ROLLER 〈下部 & 上部ローラー〉	F	① ② ③ ④ ① ② ③ ④ ①	
Oil Cooler 〈オイルクーラー〉	C					R
MAIN PUMP ポンプ						
Oil Leaking 〈オイル漏れ〉	C		OUT LOOKING 外観			
Sound 〈音〉	C		Boom 〈ブーム〉	B		
Power 〈パワー〉	C		Arm 〈アーム〉	B		
Control Valve 〈コントロールバルブ〉	C		Bucket 〈バケット〉	B		
Hose/Pipe etc. 〈ホース/配管類〉	C		Bumper 〈バンパー〉	B		
OPERATION SYSTEM 操縦関係			Frame 〈フレーム〉	B		
Running 〈走行〉	C		Tanks&Covers 〈タンク・カバー類〉	B		
Swing Motor 〈旋回モーター〉	C		Paint 〈塗装〉	B		
Looseness of Swing Bearing (SIDE)〈旋回横ガタ〉	C		HYD.CYLINDER シリンダー関係			
Looseness of Swing Bearing (UP/DOWN)〈旋回縦ガタ〉	C		Boom Cylinder 〈ブームシリンダー〉	C		
INTERIOR キャビン内装			Arm Cylinder 〈アームシリンダー〉	C		
Cabin Appearance 〈キャビン外観〉	B	CNP	Bucket Cylinder 〈バケットシリンダー〉	C		
Glass 〈ガラス〉	—		OTHER 付属部品			
Operator Seat 〈シート〉	B		Blade 〈ブレード〉		WITH	
Floor Mat 〈フロアマット〉	B		Arm Crane 〈アームクレーン〉		WITHOUT	
Monitor 〈モニター〉	B		Piping 〈配管〉		2 WAYS	
Air-Cond. 〈エアコン〉	—		Multi Control Lever 〈マルチコントロールレバー〉		WITH	
Operation Lever 〈操作レバー〉	B		Lever Form 〈レバー方式〉		WRIST	
Pedal 〈ペダル〉	B		Battery 〈バッテリー〉		FLAT	

A: replaced with brand new or rebuilt parts B: in good working condition considering its age C: normal operation; appears worn and deterioration
 D: operational, but need repairs E: need quick repairs or replacement parts
 A: 新品または再生品 B: 経年に比例して良好 C: 稼働に異常は無いが経年相当の摩耗・劣化あり
 D: 稼働はするが修理が必要 E: 即修理をしないと稼働しない

*We described this inspection report based on our judgement and view. We do not guarantee the condition shown on this inspection report.
 *この検品書は私どもの見解判断に基づいて作成したものであり、機械の程度を保証するものではありません。